


SKF 61956 MA参数

| | | | | |
|--------|-------------|----------|-------|-----|
| 主要尺寸 | d | 280 | mm | - |
| | D | 380 | mm | - |
| | B | 46 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 216000 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 285000 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 6700 | N | - |
| 额定转速 | 参考转速 | 3200 | r/min | - |
| | 极限转速 | 2800 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 15000 | g | - |
| 型号 | * SKF 探索者轴承 | 61956 MA | - | - |



SKF 61956 MA图片



计算系数

k_r 0,02
 f_0 17

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f8ab71b2.html>



计算系数

k_r 0,02

f_0 17